

UAB "SCHOMBURG BALTIC"

Latvijas birojs: Dārziema iela 60, Rīga, LV-1073
Tālr. +371 27046070, info@schomburg.lv
www.schomburg.com/lt/lv


Tehnisko datu lapa

ASO-R008 (agrāk Indu-Ölreiniger)

Industriālo grīdu tīrīšanas un kopšanas līdzeklis

Artikuls 2 05809
Īpašības:

- Virsmaktīvo vielu ūdens bāzes šķīdums.
- Nekaitīgs videi.
- Nesatur fosfātus
- Nesatur šķīdinātājus
- Ļoti ekonomisks

Pielietojums:

ASO-R008 tiek pielietots traipu noņemšanai, kā arī ar eļļu piesārņotu betona, izlīdzinošo kārtu, akmens, flīžu un metāla virsmu tīrīšanai.

- Iepriekšējā pamatnes tīrīšana pirms speciālās grunts ASODUR-SG2 uzklāšanas.
- Metālapstrādes rūpniecībā, autodarbnīcās, u.c.
- Jauno industriālo grīdu pārklājumu tīrīšanai un kopšanai.
- Gumijas pēdu noņemšanai no grīdām.

Tehniskie dati:

Bāze: virsmaktīvo vielu ūdens šķīdums

pH: ~11

Blīvums: 1,02 g/cm³ pie +23°C

Maisīšanas attiecības: sk. tabulu.

Tālākie darbi ar ASODUR-SG2: uzreiz, pēc virsmas nomazgāšanas, uz mitras virsmas (sk. tehnisko datu lapu)

Uzglabāšana: 5 gadi oriģinālajā iepakojumā, sargāt no sala, tiešiem saules stariem un netīrumiem.

Iepakojumi: 1 l, 10 l

Uzglabāšana: 5 gadi sausā vēsā vietā, slēgtā oriģinālajā iepakojumā virs +10°C.

Pamatne:

- Betons, cementa bāzes izlīdzinošā kārtā, akmens, keramika, metāls
- Jaunie industriālo grīdu pārklājumi
- Vecie piesārņotie industriālo grīdu pārklājumi

Atšķaidīšana un materiāla patēriņš, aptuveni rādītāji

Piesārņojuma veids	ASO-R008 koncentrāts	Ūdens	Norādījumi
Eļļas traipi	1 daļa	5-10 daļas	Tīrīšana ar roku, smidzinātājs / birste
Gumijas pēdas	1 daļa	1-2 daļas	Pirmreizējo tīrīšanu veikt ar koncentrētāku maisījumu
Pamatīga tīrīšana	1 daļa	50-100 daļas	Grīdas tīrīšanai izmantot parastos birstu tīrītājus
Virsmas kopšana	1 daļa	50-100 daļas	

Sagatavošana un pielietošana:

ASO-R008 tiek piegādāts koncentrāta veidā un tiek atšķaidīts ar krāna ūdeni atkarība no pielietojuma veida.

1. Atšķaidītu ASO-R008 uzsmidzina uz virsmas ar rokas smidzinātāju vai smidzināšanas iekārtu.
2. Pēc neilga laika materiālu ierīvē apsmidzinātā virsmā ar cietu birsti ar perpendikulārām kustībām līdz parādās brūnas putas.
3. Atstāj materiālu iedarboties uz 10 minūtēm.
4. Vēlreiz apstrādā virsmu ar cietu birsti.
5. Apstrādātu virsmu noskalo ar tīru ūdeni (no +60°C līdz +80°C).
6. Noņem lieku ūdeni ar attiecīgu putekļu sūcēju.
7. Pārbaudīt virsmu, pēc nepieciešamības procedūru atkārtot.

ASO-R008

Norādījumi:

- Lielu platību tīrīšanai aicināt profesionālus speciālistus.
- Aizsargāt neapstrādājamās virsmas no ASO-R008.
- Gadījumos, kas nav aprakstīti šajā tehnisko datu lapā, konsultēties ar SCHOMBURG pārstāvi.
- ASO-R008 ir klasificēts saskaņā ar bīstamo vielu dekrētu.

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.

GISCODE: GF50