



ASO-R008 INDU-Ölreiniger

Nr art. 2 05809

Preparat do czyszczenia zaolejonych podłoży oraz posadzek przemysłowych

- jest wodnym roztworem substancji powierzchniowo czynnych
- nie jest szkodliwy dla środowiska
- nie zawiera rozpuszczalników
- rozpuszcza brud i ślady gumowych olejów

Zastosowanie:

ASO-R008 jest przeznaczony do czyszczenia niewielkich powierzchni, usuwania plam olejowych z takich podłoży jak: beton, jastrych cementowy, kamień, ceramika, metal.

Może być również stosowany jako:

- środek czyszczący przed ułożeniem żywicy ASODUR-SG2
- w przemyśle stalowym, warsztatach samochodowych do czyszczenia posadzki
- do generalnego i okresowego czyszczenia posadzek przemysłowych
- do usuwania resztek gumy z posadzek przemysłowych

Dane techniczne:

Baza: mieszanina substancji powierzchniowo czynnych
Gęstość: ok. 1,02 g/cm³ w temp. +23 °C
Rozcieńczenie: patrz tabela poniżej

Możliwość zastosowania

ASODUR-SG2: natychmiast po odessaniu zabrudzeń (należy zapoznać się z Kartą Techniczną ASODUR-SG2)

Opakowania: pojemnik 1, 10, L
Przechowywanie: do 5 lat w suchym i chłodnym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w temp. > +10 °C do +50 °C

Podłoże:

- Beton, jastrych cementowy, kamień, ceramika, metal
- Zanieczyszczone podłoża przeznaczone do układania posadzek żywicznych
- Zanieczyszczone posadzki żywiczne

Rozcieńczenie materiału i zużycie:

Rodzaj zanieczyszczeń	Koncentrat ASO-R008	Woda	Wskazówki
Czyszczenie plam olejowych	1 część	ok. 5 do 10 części	Ręczne czyszczenie przy użyciu spryskiwacza i szczotki
Czyszczenie z resztek gumy	1 część	ok. 1 do 2 części	Pierwsze czyszczenie przeprowadzić przy większym stężeniu preparatu
Gruntowne czyszczenie	1 część	ok. 50 do 100 części	Do czyszczenia większych powierzchni zalecane jest stosowanie odpowiednich urządzeń czyszczących
Okresowe czyszczenie	1 część	ok. 50 do 100 części	

ASO-R008

Przygotowanie i aplikacja:

ASO-R008 dostarczany jest w postaci koncentratu i przed zastosowaniem powinien zostać rozcieńczony przy użyciu czystej wody (stopień rozcieńczenia – patrz tabela).

1. Odpowiednio rozcieńczonym środkiem należy spryskać czyszczoną powierzchnię. Do tego celu można wykorzystać ręczny opryskiwacz lub opryskiwacz ogrodowy
2. Po krótkim czasie powierzchnię należy przetrzeć dokładnie we wszystkich kierunkach, aż do powstania brązowego zabarwienia
3. Powierzchnię zostawić na 10 minut
4. Po upływie wymaganego czasu jeszcze raz dokładnie wyszczotkować czyszczoną powierzchnię
5. Dokładnie spłukać powierzchnię czystą wodą
6. Oczyszczyć powierzchnię odsysając wodę i wilgoć
7. Ocenić rezultaty czyszczenia, w razie potrzeby zabieg należy powtórzyć

Czyszczenie starych i zanieczyszczonych posadzek przemysłowych (np. z resztek starej gumy)

ASO-R008 dostarczany jest w postaci koncentratu i przed zastosowaniem powinien zostać rozcieńczony przy użyciu czystej wody (stopień rozcieńczenia – patrz tabela).

Przeprowadzić czynności od 1-7 (patrz powyżej). W razie potrzeby czyszczenie powtórzyć stosując mniej rozcieńczony środek.

Wskazówki

Przy czyszczeniu dużych powierzchni posadzek zaleca się korzystać z wyspecjalizowanych firm dysponujących profesjonalnym sprzętem.

Powierzchnie nie przeznaczone do czyszczenia należy chronić przed zachlapaniem.

Zastosowania nie ujęte w niniejszej instrukcji wymagają potwierdzenia przez dział techniczny Schomburg Polska.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z aktualną Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

GISCODE: GF50