




Detail / príklad riešenia 3.410.4

Utesnenie podlahového vpustu v kuchyni – poter na separačnej vrstve

(triedy zaťaženia: C – pozri klasifikáciu zaťažení napr. v „detaile / príklade riešenia 3.0.30“)



1. železobetónová stropná doska
2. cementový poter z ASO-EZ2 alebo ASO-EZ2-Plus na tepelnej / kročajovej izolácii, nad fóliovou / pásovou hydroizoláciou nachádzajúcou sa na stropnej doske
3. penetrácia poteru INDUFLOORom-IB 1225 (s posypom kremičitého piesku), penetrácia príruby Primerom-2000
4. hydroizolačná stierka ASOFLEX-AKB spolu s tesniacou manžetou ASO-Dichtmanschette-Boden alebo tesniacou páskou ASO-Dichtband-2000-S potrebnej šírky podľa priemeru podlahovej vpusti
5. zálievková malta INDUCRET-VK30 alebo INDUCRET-VK100
alternatívne:
6. epoxidová malta INDUFLOOR-IB 4010
7. lepidlo ASODUR-EK98-Boden
8. škárovacia malta ASODUR-EK98-Boden
9. tesniaca hmota ASODUR-EP/FM